REFERENZLISTE
Abdichtungen
(Stand Dezember 2009)

Auftraggeber	Bauvorhaben	Auftrag	Zeitraum
Landesbetrieb für Straßen, Brücken und Gewässer Konstruktive Ingenieurbauwerke	BAB 1, Instandsetzung K6 Norderelbbrücke (Bw 553) Ermittlung der Ursachen für Rissbildungen in der Gussasphalt-Deckschicht des erneuerten Brückenbelages auf der Norderelbbrücke, Richtungsfahrbahn Bremen	Gutachten	Februar 2009
VIVACON Denkmalobjekt 1 GmbH & Co. KG	Luisenstadt, Rungestraße 3-7, Berlin-Mitte, Durchführung von Bestandsuntersuchungen an der vorhandenen Bauwerksabdichtung	Gutachten	Februar 2009
Landeshauptstadt München Baureferat Gartenbau G 12 - Nord-Ost	Quartiersplatz Bahndeckel Theresienhöhe München, Erstattung eines Gutachtens zur Ausführung einer Bauwerksabdichtung/des Schutzasphalts auf der Tiefgarage im Aufweitungsbereich Achse 11 bis 15	Gutachten	November 2008
Bernd - R. Bahn GmbH	Krankenhaus / Tagesklinik, Landhausstraße 33 – 35, Berlin-Wilmersdorf; Bewertung von Mängelzuständen im Bereich der Flachdachabdichtung auf Foamglas-Wärmedämmung	Gutachten	April 2008
Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG, NL Freienhufen	A 281 in Bremen, Hochstraße Bauwerk 2210, Bauteil C; Bewertung der Verbundsituation zwischen Schweißbahn und vorbereiteter Betonunterlage im Brückenbelag, Probenahme und visuelle Zustandsbewertung	Gutachten	Juli 2007
EUROVIA Verkehrswegebau Union GmbH	B 112, Erneuerung des Belages der Brücke über die DB AG/Werksgleise EKO in Ziltendorf (BW Nr. 3753500) Vergleichende Untersuchungen zum Schichtenverbund zw. VOPA-Dichtungsschichten und Asphaltdeckschichten	Gutachten	September 2006
Brigitte Günnel Bautenschutz	VTR Tanklager, Untersuchung einer Fugenvergussmasse hinsichtlich seiner Beständigkeit gegenüber Mineralölen	Gutachten	Dezember 2004

REFERENZLISTE
Abdichtungen
(Stand Dezember 2009)

Auftraggeber	Bauvorhaben	Auftrag	Zeitraum
Spitzke AG	Begutachtung des Fugenvergusses im Gussasphaltbelag, Bahnhof Gesundbrunnen, Bahnhofsplatte	Gutachten	September 2004
Brigitte Günnel Bautenschutz	Ermittlung der Ursachen für Schäden an einer Kunststoffabdichtung im Rohrgraben/Havariebecken, Oiltanking Deutschland GmbH, KWG Station, Lankwitzer Straße	Gutachten	Januar 2004
Basler Versicherungs-Gesellschaft	Bewertung des Zustandes der Dachabdichtung im Hinblick auf ihre Funktionssicherheit im Zusammenwirken mit der vorgesehenen Dachbegrünung, Einkaufszentrum Schöneweide, Schnellerstraße, Berlin-Treptow	Gutachten	August 2003