REFERENZLISTE
Gutachten zur Zustandserfassung
(Stand Dezember 2009)

Auftraggeber	Baumaßnahme	Auftrag	Zeitraum
Stadtverwaltung Hennigsdorf Rathausplatz 1 16761 Hennigsdorf	Stadtgebiet Hennigsdorf	Zustandserfassung des Aufbaus der vorhandenen Fahrbahnbefestigung und des Baugrundes	11-12/2009
Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen Gemeinde Biebelried Kaiserstraße 37 97318 Kitzingen	Würzburger Straße, Biebelried, ehemalige B 8	Erstattung eines Sachverständigengutachtens zum Zustand der Fahrbahnbefestigung, Bewertung von Vorschlägen zur baulichen Erhaltung	12/2008- 03/2009
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg NL Süd, Hauptsitz Cottbus	L 53, ABS 010, OD Großräschen, Calauer Straße	Überprüfung der Eignung einer vorhandenen Asphaltbefestigung für eine Erneuerung im Hocheinbau	12/2008
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg NL Süd, Hauptsitz Cottbus	B 112/L 49 OD Forst, 2. BA	Zustandserfassung des Aufbaus der vorhandenen Fahrbahnbefestigung der Umleitungsstrecke Badestraße in Forst	09/2008
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg NL Ost, Hauptsitz Frankfurt (Oder)	B 168 ABS 110, OA Beeskow - Oegeln	Zustandserfassung des Aufbaus der vorhandenen Fahrbahnbefestigung und Erarbeitung einer Empfehlung für die Erneuerung oder bauliche Unterhaltung	02-04/2008
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg NL Süd, Hauptsitz Cottbus	L 69, ABS 90, km 0,000 – 0,600	Beurteilung einer Betonfahrbahndecke hinsichtlich eines Hocheinbaus in Asphaltbauweise	01-02/2008
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg NL Süd, Hauptsitz Cottbus	B 168 Turnow – Lieberose, Deckenerneuerung ABS 030, km 0,000 – 6,552	Zustandserfassung des Aufbaus der vorhandenen Fahrbahnbefestigung und Erarbeitung einer Empfehlung für die Erneuerung oder bauliche Erhaltung	12/2007
Bezirksamt Lichtenberg von Berlin Abt. Stadtentwicklung 10319 Berlin	Schwarzer Weg von Buchberger Straße bis Zugang S-Bahnhof Nöldnerplatz, Berlin-Lichtenberg	Zustandserfassung des Aufbaus der vorhandenen Fahrbahnbefestigung und Erkundung des Baugrundes	11/2007

REFERENZLISTE
Gutachten zur Zustandserfassung
(Stand Dezember 2009)

Auftraggeber	Baumaßnahme	Auftrag	Zeitraum
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg Bau und Betrieb Fachbereich Erhaltungsmanagement 15366 Hoppegarten	B 1 Geltow – Werder, Deckenerneuerung ABS 800, 810 und 820	Zustandserfassung des Aufbaus der vorhandenen Fahrbahnbefestigung und Erarbeitung einer Empfehlung für die Erneuerung oder bauliche Erhaltung	08-11/2007
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg NL Süd, Hauptsitz Cottbus	B 156 Deckenerneuerung Graustein – K 7106, BA Abzweig K7104 bis OD Schönheide, ABS 060, km 0,000 – 0,920	Zustandserfassung des Aufbaus der vorhandenen Fahrbahnbefestigung und Erarbeitung einer Empfehlung für die Erneuerung oder bauliche Erhaltung	11-12/2006
Bezirksamt Neukölln von Berlin Abt. Bau- und Wohnungswesen 12043 Berlin	Instandsetzung der Karl-Marx-Straße, nördliche Richtungsfahrbahn, zwischen Delbrückstraße und Lahnstraße	Zustandserfassung des Aufbaus der vorhandenen Fahrbahnbefestigung und Erkundung des Baugrundes	08-09/2006
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg NL Süd, Hauptsitz Cottbus	L 49 Deckenerneuerung Krimnitz – Ragow, ABS 310, km 1,603 – 2,787	Zustandserfassung des Aufbaus der vorhandenen Fahrbahnbefestigung und Erarbeitung einer Empfehlung für die Erneuerung oder bauliche Erhaltung	04/2006
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung - X PS E 11 - Württembergische Straße 6 10707 Berlin	Parlaments- und Regierungsviertel Äußerer Spreebogen – Hier: Verkehrsanlagen im zentralen Bereich – S-Bahn-Parallele	Zustandserfassung des Aufbaus der vorhandenen Fahrbahnbefestigung und Erkundung des Baugrundes	01-02/2006
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung - X OS 23 - Württembergische Straße 6 10707 Berlin	Erneuerung der A 100 zwischen AD Charlottenburg und AS Seestraße	Zustandserfassung des Aufbaus der vorhandenen Fahrbahnbefestigung und Erarbeitung einer Empfehlung für die Erneuerung oder bauliche Unterhaltung	07-11/2005
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin	Straße des 17. Juni, zwischen Bachstraße und Ernst-Reuter-Platz	Zustandserfassung des Aufbaus der vorhandenen Fahrbahnbefestigung und Erkundung des Baugrundes	03/2005

REFERENZLISTE
Gutachten zur Zustandserfassung
(Stand Dezember 2009)

Auftraggeber	Baumaßnahme	Auftrag	Zeitraum
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung X PS E 12	Entwicklungsgebiet Hauptstadt Berlin, Neubau des Alexanderufers	Zustandserfassung des Aufbaus der vorhandenen Fahrbahnbefestigung und Erkundung des Baugrundes	02/2005
BFG Berliner Flughafengesellschaft mbH	Flughafen Berlin-Tegel, Taxiway NW	Zustandserfassung des Aufbaus der vorhandenen Fahrbahnbefestigung und Erkundung des Baugrundes	02/2005
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin	Tharauer Allee, Berlin-Charlottenburg	Zustandserfassung des Aufbaus der vorhandenen Fahrbahnbefestigung und Erkundung des Baugrundes	02/2005
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung X PS E 12 Württembergische Straße 6 10707 Berlin	Entwicklungsgebiet Hauptstadt Berlin, Parlaments- und Regierungsviertel Neubau des Alexanderufers	Zustandserfassung des Aufbaus der vorhandenen Fahrbahnbefestigung und Erkundung des Baugrundes	12/2004- 01/2005
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin -X PR K2 -	Alexanderplatz/Nordost, Berlin-Mitte	Zustandserfassung des Aufbaus der vorhandenen Fahrbahnbefestigung und Erkundung des Baugrundes	09-10/2003
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung - HT I B 214 -	Umbau des südlichen Bahnhofvorplatzes Bahnhof Friedrichstraße, Berlin-Mitte	Zustandserfassung des Aufbaus der vorhandenen Fahrbahnbefestigung und Erkundung des Baugrundes	08/2003
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin -X PS E/1-	Umbau der Niederlagstraße von Unter den Linden bis Werderstraße, Berlin-Mitte	Zustandserfassung des Aufbaus der vorhandenen Fahrbahnbefestigung und Erkundung des Baugrundes	01-02/2003
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin BÜ Verkehrswege Spreeboden HT ID 113a	Parlaments- und Regierungsviertel Äußerer Spreebogen	Zustandserfassung und Erkundung des Baugrundes	09/2001
Bezirksamt Pankow von Berlin Tiefbauamt	Treskowstraße, Pistoriusstraße, Berlin-Pankow	Zustandserfassung und Erkundung des Baugrundes	09/2001

REFERENZLISTE
Gutachten zur Zustandserfassung
(Stand Dezember 2009)

Auftraggeber	Baumaßnahme	Auftrag	Zeitraum
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin -HT IB 213-	Bahnhof Friedrichstraße, Berlin-Mitte	Zustandserfassung und Erkundung des Baugrundes	08/2001
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin -HT IB 214-	Östlicher Bebelplatz/Prinzessinnengarten, Berlin-Mitte	Zustandserfassung und Erkundung des Baugrundes	03/2001
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin -HT IB 211-	B 109, Prenzlauer Allee, Berlin-Prenzlauer Berg	Zustandserfassung und Erkundung des Baugrundes	03/2001